

## PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1315 / 2024

Întocmit astăzi, **02/09/2024**, privind cererea **105364** din **09/08/2024**  
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .....

- 1. Beneficiar:** HAGIU STEFAN
- 2. Executant:** Petrica Mihai
- 3. Denumirea lucrărilor recepționate:** RECEPȚIE TEHNICĂ PLAN TOPOGRAFIC
- 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară OLT conform avizului de începere a lucrărilor:**

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
253	16.11.2023	act administrativ	PRIMARIA MUNICIPIULUI
DOCUMENTAȚIE	08.08.2024	înscris sub semnatura privata	PFA PETRICA MIHAI
MASURATORI	08.08.2024	înscris sub semnatura privata	PFA PETRICA MIHAI
PT PUZ	08.08.2024	înscris sub semnatura privata	PFA PETRICA MIHAI

Așa cum sunt atașate la cerere.

### 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1315 au fost recepționate 1 propuneri:

- \* Documentația respectă prevederile art. 252, alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 600/2023, întrunește condițiile recepției și conține:

- cerere de recepție;
- aviz de începere a lucrării;
- copie certificată de urbanism nr. 253/16.11.2023;
- calcul de suprafață al suprafeței delimitate ;
- inventar de coordonate;
- plan topografic scară 1 : 500;
- dovada achitării tarifelor legale- OTS/14436/09.08.2024

Plan topografic necesar întocmirii documentației pentru PUZ:-ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) ȘI REGULAMENT DE URBANISM (RLU) AFERENT, PENTRU "REGLEMENTAREA REGIMULUI DE CONSTRUIRE DIN LOCUINTE INDIVIDUALE ÎN LOCUINTE COLECTIVE D+P+3 RETRAS ȘI SERVICII LA PARTER" - UAT: Caracal, Localitate: Caracal, Strada OLȚENIEI, Numar: 9, imobil cu suprafața de 1420 mp, imobil cu nr. cadastral 53446.

### 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
53466	Avertizare	Recepția 4995219: Imobilul TR-1018-1 se suprapune cu terenul 53466 din stratul permanent!
-	Avertizare	Recepția 4995219: Imobilul TR-1018-1 se afla într-o zonă reglementată prin L17/2014!

Lucrarea este declarată **Admisă**

**Inspector**  
**CRISTINA NICOLAE**